

株洲市渌口区人民政府

渌政复〔2025〕11号

株洲市渌口区人民政府 关于核销淦田镇八斗村太光组滑坡等68处地 质灾害隐患点的批复

株洲市渌口区自然资源局：

你局报来的《关于核销淦田镇八斗村太光组滑坡等68处地质灾害隐患点的请示》（渌自然资请〔2025〕36号）已收悉，经区人民政府研究，同意核销淦田镇八斗村太光组滑坡等68处地质灾害隐患点，具体工作由你局负责依法依规依程序组织实施。特此批复。



株洲市渌口区人民政府

2025年5月20日

株洲市渌口区自然资源局文件

渌自然资请〔2025〕36号

签发人：刘力军



株洲市渌口区自然资源局 关于核销淦田镇八斗村太光组滑坡 等68处地质灾害隐患点的请示

区人民政府：

根据湖南省自然资源厅《关于开展2025年地质灾害汛前排查工作的通知》（湘自然资办发〔2025〕11号）要求，株洲市渌口区自然资源局组织湖南省水文地质环境地质调查监测所技术专家对我区地质灾害隐患点进行了全面排查。在排查过程中，发现部分地质灾害隐患点已经进行工程治理，受威胁住户搬迁避让或影响因素已消除等情况，根据《地质灾害防治条例》第三章第二十条“地质灾害险情已经消除或者得到有效控制的，应当及时撤销原划定的地质灾害危险区，并予以公告”的规定，现申请区人民政府：

府同意将淦田镇八斗村太光组滑坡等 68 处地质灾害隐患点（详见附件）进行核销处理。

当否，请批示！

（联系人：文强 联系电话：13574240605）

附件：淦口区拟核销地质灾害隐患点统计表

株洲市淦口区自然资源局

2025 年 4 月 28 日

株洲市淦口区自然资源局办公室

2025 年 4 月 28 日印发

附件

涪口区拟核销地质灾害隐患点统计表

序号	统一编号	坐标		灾害名称	地理位置	灾害类型	危害对象	核销依据分析
		经度	纬度					
1	430212011215	113°14'27.7"	27°25'09.7"	太光组滑坡	涪口区淦田镇八斗村太光组	滑坡	县道	无胁人员或建筑物
2	430212011216	113°13'58.8"	27°25'10.9"	肖家滑坡	涪口区淦田镇八斗村肖家组	滑坡	县道	无胁人员或建筑物
3	430212011068	113°10'28"	27°29'03"	沙坡组滑坡	涪口区淦田镇淦田村沙坡组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
4	430212011066	113°10'22"	27°29'31"	瓦窑组滑坡	涪口区淦田镇淦田村瓦窑组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
5	430212011269	113°04'49.9150"	27°26'17.8384"	淦田镇官塘村塘下组胡水平屋后滑坡	涪口区淦田镇官塘村塘下组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
6	430212011069	113°11'02"	27°28'49"	让水组滑坡	涪口区淦田镇横岭村让水组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
7	430212011078	113°11'49"	27°27'51"	井坑上滑坡	涪口区淦田镇宏图村岐西组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
8	430212011243	113°16'44"	27°25'50.8"	中湾组滑坡	涪口区淦田镇清溪村中湾组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定

序号	统一编号	坐标		灾害名称	地理位置	灾害类型	危害对象	核销依据分析
		经度	纬度					
9	430212011064	113°09'03"	27°28'10"	跃进组滑坡	涪口区淦田镇铜锣村跃进组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
10	430212011032	112°59'52.7"	27°33'18.7"	分水滑坡	涪口区古岳峰镇白碧村分水组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
11	430212011260	113°3'28.860"	27°31'14.330"	刘笃明、刘光辉屋后山体滑坡	涪口区龙船镇板塘村水库组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
12	430212011044	113°1'42.98"	27°29'1.02"	红星滑坡	涪口区龙船镇枫仙村红星组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
13	430212011049	112°59'56.2"	27°27'18.4"	观音滑坡	涪口区龙船镇王十万村观音组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
14	430212011039	113°7'11.80"	27°31'50.9"	文家滑坡	涪口区龙船镇黄竹村文家组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
15	430212011261	113°2'36.070"	27°30'6.410"	文主持屋后山体滑坡	涪口区龙船镇金华村罗家组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
16	430212011262	113°2'34.658"	27°30'36.633"	唐大炎屋后滑坡	涪口区龙船镇金华村瓦屋组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
17	430212011263	113°1'33.030"	27°26'29.030"	文雪荣屋后滑坡	涪口区龙船镇梅山村神冲组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
18	430212011056	113°0'53.87"	27°29'34.8"	坪塘滑坡	涪口区龙船镇银牌村坪塘组	滑坡	村道	无胁人员或建筑物
19	430212011054	113°1'22.32"	27°24'7.65"	老屋滑坡	涪口区龙船镇长源村老屋组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定

序号	统一编号	坐标		灾害名称	地理位置	灾害类型	危害对象	核销依据分析
		经度	纬度					
20	430212011108	113°09'32"	27°23'35"	杜佳滑坡	涪口区龙门镇果田村杜佳组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
21	430212011103	113°10'19"	27°23'47"	果田滑坡	涪口区龙门镇果田村中山组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
22	430212001105	113°10'15"	27°23'44"	中山不稳定斜坡	涪口区龙门镇果田村石桥组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
23	430212011104	113°10'12"	27°23'53"	中山滑坡	涪口区龙门镇果田村中山组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
24	430212011140	113°12'22"	27°22'23"	黄泥跃进滑坡	涪口区龙门镇花冲村跃进组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
25	430212011142	113°13'07"	27°21'49"	下北滑坡	涪口区龙门镇花冲村下北组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
26	430212011151	113°15'57"	27°23'03"	长子滑坡	涪口区龙门镇李家村长子组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
27	430212011139	113°10'34"	27°23'02"	九江滑坡	涪口区龙门镇龙形村九江组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
28	430212001120	113°10'53"	27°26'14"	龙形不稳定斜坡	涪口区龙门镇狮凤村龙形组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
29	430212011115	113°10'53"	27°26'29"	龙形滑坡	涪口区龙门镇狮凤村龙形组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
30	430212011110	113°09'50"	27°26'53"	人形滑坡	涪口区龙门镇狮凤村人形组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定

序号	统一编号	坐标		灾害名称	地理位置	灾害类型	危害对象	核销依据分析
		经度	纬度					
31	430212011121	113°10'37"	27°25'44"	新村滑坡	淦口区龙门镇太湖村新村组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
32	430212011259	113°9'58.070"	27°22'59.270"	尹开连屋后山体滑坡	淦口区龙门镇桐梓村凤形组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
33	430212011134	113°09'51"	27°24'24"	金烟滑坡	淦口区龙门镇永福村金烟组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
34	430212011137	113°10'32"	27°24'34"	灵旦滑坡	淦口区龙门镇永福村灵旦组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
35	430212011135	113°09'53"	27°24'22"	罗佳滑坡	淦口区龙门镇永福村罗佳组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
36	430212011132	113° 9' 21.94"	27° 24' 15.6"	农科滑坡	淦口区龙门镇永福村农科组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
37	430212011133	113° 9' 12.58"	27° 24' 8.43"	塘边湾滑坡	淦口区龙门镇永福村文星组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
38	430212011128	113°10'22"	27°24'59"	协和滑坡	淦口区龙门镇永福村协和组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
39	430212011131	113° 9' 11.73"	27° 24' 14.7"	杨柳冲滑坡	淦口区龙门镇永福村文星组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
40	430212011136	113°10'07"	27°24'27"	永福滑坡	淦口区龙门镇永福村永福组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
41	430212011258	113°15'17.478"	27°23'16.829"	陈应蒲屋后滑坡	淦口区龙门镇长冲村老屋组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让

序号	统一编号	坐标		灾害名称	地理位置	灾害类型	危害对象	核销依据分析
		经度	纬度					
42	430212011226	113° 7' 32.31"	27° 24' 20.3"	砖桥中学滑坡	涪口区龙潭镇龙潭村小冲组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
43	430212011254	113° 7' 17.43"	27° 23' 51.3"	龙潭镇政府滑坡	涪口区龙潭镇政府	滑坡	居民房	已完成工程治理, 并经2年观测趋于稳定
44	430212011209	113° 8' 18.21"	27° 23' 51.9"	新丰滑坡	涪口区龙潭镇砖桥村新丰组	滑坡	居民房	已完成工程治理, 并经2年观测趋于稳定
45	430212020024	113°09'31"	27°18'37"	带头崩塌	涪口区龙潭镇紫云村带头组	崩塌	省道	无胁人员或建筑物
46	430212011197	113°13'30"	27°16'37"	杨梅咀滑坡	涪口区龙潭镇紫云村清水组	滑坡	村道	无胁人员或建筑物
47	430212011220	113°08'55"	27°45'36"	桂花组滑坡	涪口镇青龙湾村桂花组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
48	430212011012	113°09'39.8157"	27°45'29.7393"	时代电气绝缘有限公司滑坡	涪口区涪口镇湾塘村	滑坡	办公厂房	已完成工程治理, 并经2年观测趋于稳定
49	430212011011	113°9'39"	27°45'19"	湾塘滑坡	涪口区涪口镇湾塘村湾塘组	滑坡	公路、居民房	已完成工程治理, 并经2年观测趋于稳定
50	430212001237	113°09'37.2762"	27°45'12.3675"	潇湘实验学校不稳定斜坡	涪口区涪口镇湾塘村湾塘组	滑坡	学校	已完成工程治理, 并经2年观测趋于稳定
51	430212001213	113°09'34.6498"	27°45'16.1615"	潇湘试验学校不稳定斜坡	涪口区涪口镇湾塘村湾塘组	滑坡	学校	已完成工程治理, 并经2年观测趋于稳定

序号	统一编号	坐标		灾害名称	地理位置	灾害类型	危害对象	核销依据分析
		经度	纬度					
52	430212011250	113°16'21.5130"	27°44'34.4082"	张公岭村开发区晏明屋后滑坡	涪口区涪口镇张公岭村开发区	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
53	430212011271	113°9'4.089"	27°35'22.294"	下家组刘文洲屋后滑坡	涪口区南洲镇大观村下家组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
54	430212011020	113°11'23"	27°39'52"	白露塘组滑坡	涪口区南洲镇红星村白露塘组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
55	430212011270	113°8'9.562"	27°34'53.931"	将军村九组田运作屋后滑坡	涪口区南洲镇将军村九组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
56	430212011218	113°10'33"	27°38'01.1"	鄢家组滑坡	涪口区南洲镇早竹村鄢家组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
57	430212011206	113°10'55"	27°38'20"	早竹王家滑坡	涪口区南洲镇早竹村王家组	滑坡	居民房	已完成工程治理, 并经2年观测趋于稳定
58	430212011264	113°02'25.74"	27°20'19.84"	朱亭镇红旗村新丰组李石明屋后山体滑坡	涪口区朱亭镇红旗村新丰组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
59	430212021157	113°06'13"	27°35'13"	石虎崩塌	涪口区朱亭镇黄洲村石虎组	崩塌	省道	无胁人员或建筑物
60	430212011266	113°3' 55.949"	27°19' 28.374"	朱亭镇金福村将军组张善友家屋侧滑坡	涪口区朱亭镇金福村将军组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让

序号	统一编号	坐标		灾害名称	地理位置	灾害类型	危害对象	核销依据分析
		经度	纬度					
61	430212011265	113°2' 51.509"	27°18' 40.282"	朱亭镇金福村彭冲组彭智家屋侧滑坡	涪口区朱亭镇金福村彭冲组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
62	430212011273	113°05'38.7935"	27°16'58.0301"	朱亭镇龙凤村石坡组何绍林屋滑坡	涪口区朱亭镇龙凤村石坡组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
63	430212011267	113°6'27.003"	27°16' 54.685"	朱亭镇九都湖村茅塘组何兴运屋后滑坡	涪口区朱亭镇九都湖村茅塘组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
64	430212011272	113°05'22.78"	27°16'0.63"	朱亭镇九都湖村莲花组何丰年屋后滑坡	涪口区朱亭镇九都湖村莲花组	滑坡	居民房	已实施搬迁避让
65	430212011172	113°5'11"	27°14'11"	茅坪滑坡	涪口区朱亭镇兴台村株衡组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
66	430212011170	113°05'21"	27°14'37"	正冲滑坡	涪口区朱亭镇兴台村正冲组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
67	430212011221	113°09'27.9582"	27°45'05.6851"	大屋塘滑坡	涪口区涪口镇湾塘村大屋塘组	滑坡	居民房	连续3年观测趋于稳定
68	430212011223	113°08'37.7755"	27°43'36.7889"	伏波大道东侧滑坡	涪口区涪口镇湾塘村	滑坡	施工人员	已完成工程治理，并经2年观测趋于稳定