

株洲市应急和安全生产委员会办公室

株应安委办函〔2025〕44号

株洲市应急和安全生产委员会办公室 关于2025年第二轮安全生产调研督导工作 情况的通报

各县市区应急和安全生产委员会，市应安委有关成员单位：

为认真贯彻市省、市安全生产工作会议精神，着力防范化解重大安全风险，切实做好“五一”节前后安全防范工作，由市应安委办牵头组织市应安委有关成员单位组成4个暗访督导组，下沉至各县市区开展2025年第二轮安全生产调研督导工作。现将情况通报如下：

一、总体情况

本次暗访督导检查围绕持续推进安全生产治本攻坚三年行动和强基固本攻坚，常态化开展安全生产风险隐患排查，推动重大事故隐患动态清零，重点检查了道路交通和水上交通、消防、养老机构、老旧厂房、危化品、工贸、特种设备、燃气等重点行业领域，确保全市“五一”期间安全生产形势稳定。

4月22日-27日，4个暗访督导组通过明察暗访、查阅资料等方式，共督导检查单位40家，发现问题隐患129个，其中重大问题隐

患7个，一般问题隐患122个（具体清单见附件）。

二、存在的问题

（一）安全生产决策部署落实存在差距。部分地区及部门在贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和上级决策部署上存在差距，存在以会议传达会议、以文件落实文件的现象，未将安全生产工作真正融入日常工作流程与管理体系。

（二）安全检查手段缺乏针对性。部分部门和单位安全隐患排查出的问题多集中在责任制落实、工作安排部署等管理层面，生产、经营、建设现场等深层次的隐患发现较少，反映出安全检查方式单一，部门联动性不足；对隐患整改情况没有及时开展“回头看”，导致隐患整改完成情况不掌握。

（三）企业全员安全生产责任制推进滞后。部分企业虽建立了责任制，但内容缺乏岗位适配性，导致员工对自身安全责任认识模糊。同时，安全生产考核机制不完善，缺乏有效的奖惩措施，难以激发员工参与安全生产工作的积极性和主动性，无法形成全员参与、共同保障安全生产的良好局面。

三、下一步工作建议

（一）强化责任担当，严格落实安全生产责任。各地各部门要进一步提高政治站位，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，切实将安全生产责任扛在肩上、抓在手上。对本次调研督导发现的问题，要明确整改责任单位、责任人和整改期限，确保问题整改到位。对整改不力、敷衍塞责的，要

严肃追究相关人员责任。

(二)持续深化攻坚，加大隐患排查整治力度。各地各部门要深入推进安全生产治本攻坚三年行动和安全强基固本攻坚，持续开展重点行业领域安全隐患排查整治。推动企业全员安全生产责任制落实落细，建立健全隐患排查治理长效机制，加强日常巡查和专项检查，对排查出的隐患实行清单化管理，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，确保重大事故隐患动态清零。

(三)加强跟踪问效，确保整改工作取得实效。各县市区应安委办要加强对整改工作的跟踪督导，定期调度整改情况，及时掌握整改进度。市应安委办将适时组织“回头看”，对整改不到位或整改后出现反弹的地区和单位进行通报批评，情节严重的依法依规严肃处理。

请各县市区应安委办于2025年5月30日前将整改落实情况报送至市应安委办。（电话：28689284，邮箱：xtk1843@163.com）

附件：重大事故及一般事故隐患清单



附件

重大事故隐患清单

序号	地区	隐患名称 (单位+隐患)	隐患现状	判定依据
1	石峰区	株洲中恒锻业技术有限责任公司重大事故隐患	单台天然气燃气炉入口总管的压力监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》(中华人民共和国应急管理部令第10号)第五条第(五)项
2	石峰区	株洲市科达电机技术有限公司重大事故隐患	一名电工未取得特种作业操作证上岗作业。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》(中华人民共和国应急管理部令第10号)第一条第(二)项
3	炎陵县	炎陵县霞阳中心敬老院重大事故隐患	消控室值班人员未持证上岗(未取得消防设施操作员证)。	《养老机构重大事故隐患判定标准》(民办发〔2023〕13号)第五条第(四)项。
4	天元区	株洲市蓝盾景园二期重大火灾隐患	室内消火栓系统不能正常使用;自动喷水灭火系统不能正常使用;防烟、排烟设施不能正常使用;防烟排烟系统、消防水泵不能正常联动控制。	根据重大火灾隐患判定方法(GB35181-2017)综合判定
5	攸县	攸县肆亩湖食府重大事故隐患	平头炉无熄火保护装置,燃气公司未书面告知用户	《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第九条燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时,发现有下列情形之一,不按规定采取书面告知用户整改等措施的,判定为重大隐患:(四)使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。

序号	地区	隐患名称 (单位+隐患)	隐患现状	判定依据
6	攸县	攸县刘一碗餐厅重大事故隐患	一台多眼台式灶无无熄火保护装置，燃气公司未书面告知用户	《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第九条燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现有下列情形之一，不按规定采取书面告知用户整改等措施的，判定为重大隐患：（四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。
7	攸县	攸县大宝当家餐厅重大事故隐患	猛火炉无无熄火保护装置，燃气公司未书面告知用户	《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第九条燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现有下列情形之一，不按规定采取书面告知用户整改等措施的，判定为重大隐患：（四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。

一般事故隐患清单

序号	地区	涉及单位	隐患现状
1	石峰区	株洲市石峰区老年休养院	<p>1、301 活动室救援窗无法开启。</p> <p>2、三楼西侧消防门顺序器被拆卸。</p> <p>3、三楼一间老年人起居室阳台地面湿滑未设置防滑措施。</p> <p>4、三楼未见过滤式自救呼吸器、疏散用手电筒等安全疏散辅助器材。</p> <p>5、消控室未设置应急照明，未采用防火门分隔。</p> <p>6、食堂燃气灶未设置熄火保护装置。</p>
2	石峰区	株洲中恒锻业技术有限责任公司	<p>1、下料区一瓶灭火器压力不足，失效。</p> <p>2、行车遥控器未安排专人管理。</p> <p>3、带锯机锯条防护不到位。</p> <p>4、砂轮机操作面设置疏散通道上。</p> <p>5、天然气燃气炉可能泄漏的区域未设置可燃气体报警装置。</p> <p>6、天然气燃气炉天然气管道上的压力表表面模糊，无法看清压力值。</p> <p>7、高温锻件临时存放区未设置防护隔离装置，未设置警示标志。</p> <p>8、疏散指示标志缺失。</p> <p>9、未见安全设施“三同时”资料。</p> <p>10、下料区存放电动车。</p>
3	石峰区	株洲博一热处理有限公司	<p>1、电动车在厂房内充电、存放。</p> <p>2、厨房使用液化石油气未设置可燃气体报警装置。</p> <p>3、在用吊带破损、边部有缺口。</p> <p>4、立式加热炉及地坑为有限空间作业场所未见有限空间作业警示标志。</p> <p>5、导热油池、水池未设置有效的隔离防护装置。</p> <p>6、煤油暂存间未设置人体静电消除器、未设置可燃气体报警装置，电气线路及照明灯具不符合防爆要求。</p> <p>7、乙炔瓶未设置阻火阀，防倾倒装置不牢固。</p> <p>8、推车式灭火器的标识不清晰。</p>

序号	地区	涉及单位	隐患现状
4	石峰区	中国铁建重工道岔分公司	1、轨间加工厂房一台手持电动工具电源线有多个接头。 2、轨间加工厂房自动喷漆罐随意放置在手持电动工具箱内。 3、轨间加工厂房 5000 吨压力机上料区域未采取有效的防护隔离措施。 4、消防水池的水位显示装置未设置最低、最高有效水位标志。
5	石峰区	株洲市科达电机技术有限公司	1、室内消火栓被物品遮挡。 2、未见安全出口指示标志。 3、配电柜柜体与柜门未跨接。 4、室内消火栓箱内水带的卷存方式不符合要求。 5、空压机储气罐压力表、安全阀未见检验标志。 6、空压机周围堆放大量的木屑。
6	石峰区	株洲市清水塘老年人护理院	1、楼梯间的疏散门要从里面通过刷卡才能打开。 2、消防主机的气泵按钮未设置在多线控制盘上进行控制。 3、消防主机屏蔽了两条故障信号。 4、消防救援窗的高度、宽度未达到规范要求。 5、厨房抽油机油污未定期清洗（至少一季度一次）
7	炎陵县	炎陵县霞阳中心敬老院	1、部分灭火器过期失效。 2、2 楼疏散指示标志指示方向与实际疏散方向不一致。 3、水泵房喷淋泵控制柜上水泵开启方式设置为“手动”挡，报警阀组报警管路常开阀关闭。 4、水泵结合器未标识具体信息。 5、食堂燃气灶未设置熄火保护装置，抽油机油污未定期清洗（至少一季度一次）。

序号	地区	涉及单位	隐患现状
8	炎陵县	湘运炎陵汽车站	1、湘BA3669、湘B91212车载灭火器未见维修标志。 2、三自主两公开一承诺的信息未进行及时更新。 3、未统一“一车一档”、“一人一档”的内容。 4、应急演练未见演练的点评记录。
9	炎陵县	株洲长宇碳素有限公司	1、一号车间5号炉临边未设置防护装置。 2、一号库房未设置室内消火栓、部分灭火器失效。 3、电焊机电源接线端未防护，外壳未接地。 4、氯气存放场所喷淋装置水量不足。 5、安全出口指示采用双向指示，水带的卷存方式不符合要求。
10	炎陵县	禧月阁母婴月子会所	核实重大隐患整改情况，原火灾隐患综合判定为重大隐患：(1、室内消火栓无水。2、应急照明损坏达80%。3、喷淋无法正常使用。4、安全出口封堵)。经现场核实以上隐患已整改。
11	茶陵县	宏泰养护院	1、一层厨房未采用乙级防火门与其他区域进行防火分隔。 2、1层厨房外的仓库未采用耐火极限不低于2、0h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域进行防火分隔。 3、1层等电井内的电气线路存在乱接现象，且未设置在桥架内。 4、电井的防火隔墙与钢制防火门之间未防火封堵到位，电井的防火隔墙存在孔洞未进行防火封堵。 5、钢制防火门的门框未进行灌浆处理、 6、1层通向封闭楼梯间的安全出口标志应取消。 7、3层等部分房间的感烟探测器未吸顶安装。 8、部分楼梯间内堆放可燃物。 9、消防救援窗未进行标识。 10、消防控制室内未设置显示消防水池、消防水箱水位的装置。

序号	地区	涉及单位	隐患现状
12	茶陵县	大千影城	<p>1、3层大厅墙面等采用易燃可燃材料。</p> <p>2、电井的防火隔墙与钢制防火门之间未防火封堵到位，电井的防火隔墙存在孔洞未进行防火封堵。</p> <p>3、钢制防火门的门框未进行灌浆处理。</p> <p>4、4层设备层内的放映间的地面未采用不燃材料。</p> <p>5、4层设备层内的配电间和弱电机房防火隔墙未砌至楼板基层。</p> <p>6、4层设备层内的配电间和弱电机房的疏散门未采用乙级防火门。</p> <p>7、4层设备层疏散走道和房间之间的防火隔墙未砌至楼板基层，且房间内开向疏散走道的窗未采用乙级防火窗。</p> <p>8、区域报警主机存在故障。</p>
13	茶陵县	茶陵县鑫农种养农民专业合作社	<p>1、红薯粉（米粉）生产车间，未张贴安全规章制度。</p> <p>2、配电箱、锅炉等旁边未张贴警示标牌。</p>
14	茶陵县	茶陵县城管局	<p>1、茶陵大道与茶水路交汇处泄水井堵塞，路面积水较多。</p>
15	茶陵县	向阳财富小区	<p>1、向阳财富小区物业办公室处设充电桩。</p> <p>2、向阳财富小区两台电动三轮车飞线违规充电。</p>

序号	地区	涉及单位	隐患现状
16	醴陵市	醴陵市社会福利中心	<p>1、环境卫生管理不达标，公共区域及居住环境存在明显卫生问题。</p> <p>2、未按规定设置标准化信息标识，老人房间门口缺失基本信息公示牌及护理人员责任标识。</p> <p>3、在老人居住房间内发现剪刀等锐器。</p> <p>4、消防控制室具有国家规定的消防设施操作员职业资格证书人员配备不足。</p> <p>5、发现部分入住老人存在参与地下六合彩非法博彩行为。</p> <p>6、照护服务存在不足，护理人员配备不足，服务质量有待进一步提升。</p>
17	醴陵市	醴陵市醴享养老服务有限公司	<p>1、未按规定设置标准化信息标识，老人房间门口缺失基本信息公示牌及护理人员责任标识。</p> <p>2、消防控制室具有国家规定的消防设施操作员职业资格证书人员配备不足。</p>
18	渌口区	渌口区南洲镇洲坪敬老院	<p>1、食堂菜刀菜板未设置生熟食区分标识。</p> <p>2、消控室消防巡查记录本不规范。</p> <p>3、消防控制室具有国家规定的消防设施操作员职业资格证书人员配备不足。</p> <p>4、老人宿舍区房内杂物堆放混乱，电器排插等使用不规范。</p> <p>5、宿舍区后面有山体滑坡迹象，并且未做好警示标识和防护措施。</p>

序号	地区	涉及单位	隐患现状
19	渌口区	渌口区钰禧家宴餐饮公司	1、菜刀菜板未设置生熟食区分标识。 2、燃气报警器未进行校验。
20	渌口区	渌口区青龙湾中央小镇小区	1、电动自行车停放区域车辆停放较混乱。 2、小区电梯门口处未张贴电动车禁止入内标志。 3、电动车集中充电设施处未张贴收费公示。
21	荷塘区	荷塘区 601 农贸市场	1、市场内疏散通道存在占用堵塞。 2、市场内消防器材存在遮挡堵塞。 3、市场内卖肉摊位使用液化气瓶，未安装减压阀，未使用金属波纹专用气管。 4、市场内个别商户使用明火灶具做饭。 5、市场内买活禽门店内电源线路凌乱，存在老化现象，未套管规范安装。
22	荷塘区	荷塘区创世纪烟花鞭炮经营部	1、门店内灭火器未定期点检，无记录。
23	荷塘区	株洲正拓汉兴气体有限公司	1、冲装区气瓶露天存放，无遮阳避雨降温保护措施。
24	荷塘区	荷塘区阳光康养中心	1、2 栋走廊墙面设置有集中电表箱且外箱为普通木质结构。
25	荷塘区	荷塘区新苑小区	1、小区存在飞线充电的现象。 2、小区内私家车占用消防车通道。

序号	地区	涉及单位	隐患现状
26	芦淞区	芦淞区南华农贸市场	1.市场内违规停放电动车。 2.市场内疏散通道存在占用堵塞。 3.市场安全出口处部分应急照明和应急疏散指示灯故障不亮。 4.市场内个别商户使用明火灶具做饭。
27	芦淞区	芦淞区姚家坝烟花鞭炮经营部	1、门店内灭火器配备数量不足，只有一个。
28	芦淞区	株洲市海发气体有限公司	1、充装区部份气瓶无防倾倒措施。 2、液氮管道保温防冻棉破损，防护不到位。 3、微型消防站箱子破损，箱内应急物资不足，无灭弧器，防冻手套，防毒面罩，安全帽，等应急物品。
29	芦淞区	株洲市青尚能源科技有限公司	1、静电释放柱失效。 2、电控箱无“有电危险”安全警示标志。 3、消防联动报警系统故障码未及时消除，无报警解除记录。
30	芦淞区	芦淞区金碧花园小区	1、小区内存在电动自行车违规停放的现象。
31	芦淞区	株洲利建膜架技术有限公司	1、公司内的废弃厂房有危险化学品气瓶未及时搬离。

序号	地区	涉及单位	隐患现状
32	攸县	肆亩湖食府	1、紧急切断阀的电源线与切断阀连接段裸漏，未加套管保护。 2、可燃气探测器未见检定合格标识。 3、安全明白卡未告知用户隐患情况。
33	攸县	刘一碗餐厅	1、紧急切断阀的电源线与切断阀连接段裸漏，未加套管保护。 2、可燃气探测器的电源线与探测器连接段裸漏，未加套管保护。 3、可燃气探测器未见检定合格标识。 4、台式灶具未使用专用超柔连接软管。 5、热水器烟道口在过低，在洗菜区域搭设的雨棚下。 6、穿墙燃气管与穿墙电源线在一个穿墙套管内。 7、安全明白卡未告知用户隐患情况。
34	攸县	大宝当家餐厅	1、外间有一台液化石油气瓶用气线路未加可燃气体探测器和泄漏紧急切断。 2、安全明白卡未告知用户隐患情况。
35	攸县	攸县城管局	1、内环路与攸州大道交汇处泄水井堵塞。 2、内环路与攸州大道交汇处泄水井盖未及时复位。
36	攸县	攸县碧桂园 城央一品	1、两电充电桩处灭火器被水浸泡。 2、两电充电桩处未装监控。 3、两电充电桩处无价格公示。

(信息公开形式: 不公开)

抄送: 各县市区应安委办

株洲市应急和安全生产委员会办公室

2025年5月12日印发

承办单位: 安全生产综合协调科

电话: 28689284

共印3份