

# 株洲市应急和安全生产委员会办公室

株应安委办函〔2025〕33号

## 株洲市应急和安全生产委员会办公室 关于2025年第一轮安全生产暗访督导检查 情况的通报

各县市区应安委，市应安委有关成员单位：

为认真贯彻省、市安全生产工作会议精神，深刻吸取怀化市沅陵县“2·25”船只相撞重大事故教训，着力防范化解重大安全风险，切实做好全国“两会”期间安全防范工作，由市应安委办牵头组织市应安委有关成员单位组成4个暗访督导组，下沉至各县市区开展2025年第一轮安全生产明查暗访工作。现将情况通报如下：

### 一、总体情况

本次暗访督导检查围绕持续推进安全生产治本攻坚三年行动和强基固本攻坚,常态化开展安全生产风险隐患排查,推动重大事故隐患动态清零,重点检查了道路交通、矿山、消防、危化品、烟花爆竹、工贸企业、特种设备、建筑施工、经营性自建房、燃气、民爆、文化旅游等重点行业领域,确保“两会”期间安全生产形势稳定。

3月7日-16日，4个暗访督导组通过明察暗访、查阅资料等方

式，共督导检查单位74家，发现问题隐患166个，其中重大问题隐患9个，一般问题隐患157个。

## 二、排查发现的具体问题隐患

**醴陵市：** 1.醴陵佳佳医院安全疏散门未保持常开；疏散通道堆放杂物。2.荷花酒店（林纪平户）属人员密集型经营场所自建房未见房层竣工验收资料，未见鉴定报告。3.一家生鲜超市内冷库、冻库建设未见原材料相关报告。4.醴陵旗滨玖玺建筑工地商业裙楼外脚手架水平防护措施不到位，一楼顶作业面未设置卸料平台，存在高空坠物隐患。5.百货店（张申万户）人员密集型经营性自建房未组织鉴定，地方政府未纳入排查范围。6.鞋服城（李友谊户）属人员密集型经营性自建房未组织鉴定，地方政府未纳入排查范围。7.餐饮饭店（彭德祥户）属人员密集型经营性自建房未组织鉴定，地方政府未纳入排查范围。8.（江孝平户）公寓、商场（重大隐患）与无建筑施工资质、无安全生产许可证的朱从山为代表的三人签订施工合同；在未经批准改变用地性质，未取得工程规划许可、施工许可的情况下组织施工；该项目于2024年底前竣工，未经组织竣工验收、消防验收合格并投入使用。9.（刘伟户）限额以上自建房（重大隐患）未按规划许可证、批准的层数组织施工，擅自加层；未办理施工许可证，施工单位无资质。10.湖南中匠贸易有限公司安全标志位置不符合要求；消防水带捆扎不处于应急状态；污水井、消防水罐未在所有入口设置标识、使用非标准颜

色或文字、标识内容缺失；机械通风设备未设手动启动开关；铝镁粉库外，需增配灭火毯；各库缺危险化学品的安全技术说明书；各装卸平台缺安全警示标志：如定置线、区域标志和警示线。**11.醴陵市社会福利中心**食堂厨房工作人员未穿戴口罩、帽子，物品堆放杂乱。**12.醴陵市福田医养中心**老人房间内有刀具，未做到及时收缴存放合理区域。**13.醴陵市同旭电动车经营部**回收电动二轮车4台，无任何车辆来历材料。**14.银山御园小区**电动车摩托车堵塞消防通道；充电桩无收费公示。**15.星海明珠小区**无充电价格公示；2处地桩式充电装置无雨阳蓬；存在飞线充电现象。**16.艾派幼儿园**未安装防盗网。

**渌口区：****1.渌口华联宾馆**属人员密集型经营场所自建房，未见鉴定报告；宾馆内配备的部分灭火器因年限过长失效。**2.松西子餐饮饭店**在建工地属人员密集型经营场所自建房，未见鉴定报告。**3.渌口桂林宾馆**属人员密集型经营场所自建房，未见验收证书，未组织鉴定。**4.蓝谷小镇二期高层区及地下室在建工地**局部外架连墙件缺失；局部脚手架基础未硬化；塔吊基础积水情况严重；周边建筑垃圾未及时清理。**5.渌口中心幼儿园**教室均设有防盗网，未开逃生窗口。**6.渌口镇祥龙车行**回收旧电动车5台，无来历证明。**7.美的梧桐庄园**地下车库两电车辆停车凌乱，未分区停放。**8.熙园小区**两电充电桩无消防、监控设施，无断电装置。**9.碧鸿佳园小区**充电桩无价格公示，断电装置，有一处无监控。**10.株洲市渌口区海福祥养老服务有限公司**

司消防控制室消防操作员证件不够；宿舍区、办公区过道有渗水漏水现象。**11.株洲市渌口区漂沙井敬老院**部分灭火器过期未更换；微型消防站内防毒面具过期未更换。**12.渌水大桥**桥面排水设施堵塞。**13.江苏中车电机有限公司**厂内工艺管道无介质和流向标识；车行部分吊索具无限重标识；进行设备平台无防护栏杆。**14.佳乐多超市**冷库内安全锁开动失灵，无相关安全警示标志及操作规程。

**茶陵县：****1.茶陵县天伦中央城小区（重大隐患）**排烟风机不能正常运行；防火门损坏；应急照明灯损坏；自动喷水灭火系统不能正常运行；火灾自动报警系统有故障，不能正常运行；消防控制室未按照要求安排人员持证上岗。**2.茶陵金盛线盘场**后区顶棚严重损坏，存在垮塌风险；电箱没有接地保护，所有机器设备的电缆裸线拖地敷设；厨房插座飞线接地；厂房未配灭火器；厂房未设灭火消防水源。**3.茶陵购汇嘉优选超市**三自主两公开一承诺信息不完整；超市内一只手报按钮不通电；柜子遮挡疏散安全出口；疏散指示灯被遮挡；未采用对讲机与消控室建立联系。**4.茶陵中央豪庭小区**电梯入口处，没有标识“电动车严禁入内”的相关标志。**5.茶陵摩托车市场“爱玛”电动车销售店**厨房与电池仓库未进行有效隔离。**6.茶陵县佳家欢冷库**消防控制室未张贴工作规章规程；消防控制室火灾报警控制器、消防设备电源监控器、电气火灾监控器、消防电话主机有故障；消控室值班人员未持消防设施操作中级证上岗。**6.茶陵水岸名**

**都小区三自主两公开一承诺信息不完整；超市内一只手报按钮不通电；柜子遮挡疏散安全出口；疏散指示灯被遮挡。** **7.茶陵兴云家园小区**变压箱已更换但未投入使用；有凌乱的临时用电电缆接出。**8.茶陵青少年宫星海幼儿园**三楼电井配电箱门接地线脱落；厨房未配灭火毯；消控室消防电话主机未通电。**9.茶陵龙华商贸广场**工地项目无专项应急预案、演练评估；无隐患治理台账无闭环资料；现场配备的电工少于2名。**10.茶陵县S337县城往狮江渡口方向路段**地质灾害处置点未设置安全警示标志，山头突出悬空高差近50米，极易发生滑坡，对公路通行安全造成较大隐患。**11.茶陵中心农贸市场**水带卷收未按标准进行收纳；消火栓未张贴巡查记录表。

**攸县：** **1.攸县攸州农贸市场**消火栓的接口不是DN65的接口；地下式消火栓井盖未有永久性“消火栓”标示，采用的是电力井盖；出口有车辆堵塞通道，楼梯间停放车辆影响安全疏散。**2.步步高商业广场**攸县店屋顶风机接口损坏；一防火门闭门器损坏；消防演练未进行评估总结。**3.攸县直属机关幼儿园**中间楼梯间、办公室楼梯间的消火栓接口、消防水带不是DN65的接口；厨房用天然气，未安装可燃气体探测器；三自主两公开一承诺信息不完整。**4.攸县望云住宅小区**乱停乱放现象仍然严重，充电处无电价公示信息。**5.攸县金色一百住宅小区**入户大厅停放电动车，影响安全疏散；消火栓没有水，消火栓按钮无电；部分未配备灭火器。**6.攸县财富一号住宅小区（重大隐患）**所有

消火栓无水，所有楼层未配备灭火器；所设火灾自动报警系统处于无电瘫痪状态；所有楼层应急照明与疏散指示系统无电瘫痪状态；大部分楼层的常闭防火门未关闭；没有火灾应急预案，没有进行消防演练；充电桩位处没放置消防设备，未张贴用电公示及安全警示标志。**7.攸县扬长出口烟花厂**烟花靠墙堆放；4号仓库未设置除静电装置；没有建立防火巡查记录表。**8.攸县腾旺建筑废弃物再生利用有限公司**气切割人员未持证上岗；电箱严重损坏；氧气瓶随意堆放；应急预案已过期。

**炎陵县：****1.**炎陵钻石湾小区10栋1单元楼梯间停放电动自行车；前坪电动自行车集中充电区充电电源未设置漏电保护装置。**2.**炎陵泰安星城小区1栋2单元楼梯间停放电动自行车；1栋2单元2户住户“飞线”充电。**3.**炎陵万家福超市（老店）冷库保温材料为聚氨酯泡沫，燃烧性能低于B1级。**4.**炎陵县沔渡镇中心幼儿园2楼室外楼梯出口锁闭；生活用房平开门距离地面1.2米以下部分未设置防止夹手设施。**5.**炎陵县雄森小区一单元楼梯间停放电动自行车；一单元多处消防门、疏散指示标志损坏，二楼常闭消防门改为常开门；空调机房处消火栓箱门损坏、无点检记录。**6.**炎陵县西苑小区第1、2栋，共4个单元，安全出口均停放电动自行车。**7.**中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司炎陵分公司搅拌设备联轴器未设置防护装置；行车遥控器未设置专人保管；危险化学品库未设置人体静电释放器。**8.炎陵县墨鱼鲜生超市（重大隐患）**未按国家工程建设消防技术标准的规

定设置火灾自动报警系统。

**天元区：**1.天元区湘水湾小区一期地下车库电动自行车集中充电区域消火栓内消防软管卷盘缺失。2.天元区美的城小区一期地下车库电动自行车随意乱放，未集中存放；一期17栋一单元楼梯入口处私自连接电线为电动车充电；一期17栋地下车库楼梯间出入口处设置电动自行车充电场所。3.天元区麦德龙超市制冰机房间烟感缺失；库房设置电动扫地机充电点。4.天元区毛牛稻原汤牛肉粉馆（重大隐患）液化石油气使用点未安装可燃气体报警装置。

**芦淞区：**1.早禾坪幼儿园部分消防器材过期，安全出口指示牌设置不符合标准。2.春田童话幼儿园疏散通道占用堵塞、消防水带过期、部分安全出口指示标识未保持完好有效。3.湖南湘银物业服务有限公司（经世皇城住宅小区）（重大隐患）上一轮督导检查出的6项问题隐患未完成整改；在隐患整改期间未采取有效的应急处置防范措施。4.高家坳小区飞线充电情况较严重；部分楼梯间停放电动车。5.芦淞区巨丰市场防火门未按要求安装闭门器；常闭式防火门处于常开状态；消防控制室只有1人持证值班，其他值班人员属无证上岗；电线接入配电箱的洞口处未做防护，接地线存在一钉多线的情况，箱外无安全警示标识。6.芦淞区株百物流叉车在库房内充电；库内一处消防安全出口指示标识和应急照明灯不能正常使用；一个安全出口处未设置疏散指示标识。

**石峰区：**1.兆富佳园小区（重大隐患）现有充电端口无法满足集中停放充电要求，2025年新建充电端口计划不足；地下停车场火灾自动报警系统停用，防排烟系统停用，消防水泵不能联动；2023年4月13号立为重大火灾隐患至今仍未整改。2.株洲市新远城物业服务有限公司（城发翰林府一期）上一轮督导检查处6项问题隐患均未完成整改；单位整改期间应急处置防范措施流于形式，未结合实际明确应急处置人员职责。3.仁和小区飞线充电情况较严重。4.先锋市场未办理建设工程审查、验收和公众聚集场所投入使用前消防安全检查；安全出口处的门为卷帘门，不符合安全出口设置要求；面粉制作区域未按要求进行防火分隔，线路敷设零乱；未按要求设置防爆电器。5.中润联华超市库房未办理建设工程审查、验收和公众聚集场所投入使用前消防安全检查；库房内部分灭火器压力不够，部分灭火器出厂日期是2008年，钢瓶超期使用；库内配电箱前被货物挡住，且配电箱上无任何安全警示标识；安全出口只设一个且门未向疏散方向开启且出口未设置安全出口标志。

**荷塘区：**1.株洲市润泰物业管理有限公司（亚泰时代广场）（重大隐患）上一轮督导检查出的问题隐患截至检查时，只配备了灭火器和消防水带，其它问题均未进行整改；现场管理混乱，未制定应急处置防范措施，未明确整改期间各岗位人员职责。2.株洲中南蔬菜家副产品批发大市场市场顶棚钢结构锈蚀严重，疏散楼梯被门店堵住；市场内使用液化石油气罐明火作

业；市场内冷库均为聚氨酯保温材料，且未按要求进行防火分隔设置；单位应急处置预案的人员组成、工作职责无法满足实际需求，仅对单位5名工作人员确定职责开展工作。

### **三、工作要求**

**(一) 坚决压实安全生产责任。**各地各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，认真落实省安委会和市应安委第一次全会精神，切实提高政治站位，层层压实责任；对督查发现的问题要立即整改，对一时整改不了的要制定详细整改方案，确保不安全不生产，真正将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，全力防范遏制各类生产安全事故发生。

**(二) 深化开展治本攻坚三年行动和强基固本攻坚。**各地各部门要深入推进治本攻坚三年行动，实施安全强基固本攻坚，紧紧围绕重大事故隐患排查整治核心任务，深入开展重大事故隐患判定标准体系提升、重大事故隐患动态清零行动；要切实加大督促推动力度，对排查整治进展缓慢的地区和部门要及时采取函告、通报、约谈、挂牌督办、公开曝光、移交问责等措施，对失职失责的严肃追责问责。

**(三) 突出重点领域安全防范。**要更好统筹发展和安全，切实做好重点领域风险防范化解工作，主动靠前作为，再添措施、再加力度，切实加强危化品、非煤矿山、道路交通、建设施工、消防、旅游、城镇燃气、特种设备等重点行业领域的安

全监管，深入重点地区、重点企业、重点部位，着力查缺补漏，消除盲区，全力防范应对各类风险隐患，坚决防范遏制安全事故发生。

请各县市区应安委办于2025年4月30日前将整改落实情况报送至市应安委办。（联系人：周玉立，电话：28689284，邮箱：xtk1843@163.com）

株洲市应急和安全生产委员会办公室

2025年4月3日

办公室

43021110040895

（信息公开形式：依申请公开）

---

抄送：各县市区应急和安全生产委员会办公室

---

株洲市应急和安全生产委员会办公室

2025年4月3日印发

---

承办单位：安全生产综合协调科

电话：28689284

共印3份