

# 湖南省湘东矿业有限公司 不符合国家标准案

## 煤矿安全监管行政执法文书

### 行政处罚决定书

湘(株)煤安罚〔2022〕102007号

被处罚个人:湖南省湘东矿业有限公司矿长阳建辉 地址:攸县黄丰桥镇  
违法事实:煤矿改扩建期间超出升级改造《初步设计》和《安全设施设计》规定的范围,在+188m水平东一石门布置+169m区段钻探工作面、+125m区段3煤掘进工作面、+125m区段主石门掘进工作面;在+188m水平东二石门布置2煤沿煤上山掘进工作面;在-40m水平2255工作面运输巷布置5煤沿煤掘进工作面等5个工作面。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十四条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第(三)项参照《湖南省安全生产行政处罚裁量权基准》(2022版)的规定,决定给予以下行政处罚:处罚:处罚款人民币贰万元整。

接到本处罚决定书之日起15日内将罚款缴至中国建设银行株洲城南支行(分理处),账户名称:株洲市财政局非税收入专户账号:4300-1502-0620-5000-4457地址:株洲市建设大道93号。到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如果不服本决定,可在接到本决定书之日起60日内向株洲市人民政府或者湖南省应急管理厅申请行政复议,或者在6个月内依法向株洲市芦淞区人民法院提起行政诉讼,复议、诉讼期间,不停止执行本决定。

株洲市应急管理局  
(仅限煤矿安全监管执法)  
2022年10月24日

备注:本文书一式三份,一份交银行,一份交被处罚,一份存档。

## 煤矿安全监管行政执法文书

### 行政处罚决定书

湘(株)煤安罚(2022)102006号

被处罚: 湖南省湘东矿业有限公司 地址: 攸县黄丰桥镇

违法事实: 1. 煤矿改扩建期间超出升级改造《初步设计》和《安全设施设计》规定的范围, 在+188m 水平东一石门布置+169m 区段钻探工作面、+125m 区段 3 煤掘进工作面、+125m 区段主石门掘进工作面; 在+188m 水平东二石门布置 2 煤沿煤上山掘进工作面; 在-40m 水平 2255 工作面运输巷布置 5 煤沿煤掘进工作面等 5 个工作面。2. 湘六队新增从业人员有三人培训未达到 72 学时上岗作业。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十四条的规定, 依据 1. 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项参照《湖南省安全生产行政处罚裁量权基准》(2022 版); 2. 《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第(三)项参照《湖南省安全生产行政处罚裁量权基准》(2022 版)的规定, 决定给予以下行政处罚: 1. 对未按规定进行培训处贰万元罚款; 2. 对未按照批准的安全设施设计施工处壹拾贰万元罚款, 合计处罚款人民币壹拾肆万元整。

接到本处罚决定书之日起 15 日内将罚款缴至 中国建设银行 株洲城南支行(分理处), 账户名称: 株洲市财政局非税收入专户 账号: 4300-1502-0620-5000-4457 地址: 株洲市建设大道 93 号。到期不缴纳罚款的, 每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如果不服本决定, 可在接到本决定书之日起 60 日内向株洲市人民政府, 或者在 6 个月内依法向株洲市芦淞区人民法院提起行政诉讼, 复议、诉讼期间, 不停止执行本决定。



2022 年 10 月 24 日

备注: 本文书一式三份, 一份交银行, 一份交被处罚, 一份存档。

