

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表
(第十四批 2024年5月23日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
13	D3HN202405220069	五里墩洗水工业园清洗衣服的洗水池有很大的臭味。运作时产生黑色灰尘，对居民造成影响。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题属实。	属实	采取有效措施解决臭味、灰尘扰民问题。	处理情况： 1、要求洗水工业园区企业在投加次氯酸钠时不要过量，同时在洗水池上方加设盖板，防止臭味扩散。 2、责令园区企业对纤维粉尘收集处理设施进行升级改造，满足处理要求，防止粉尘外溢对周边居民生活造成影响。 3、委托第三方检测公司对企业外排粉尘进行定期检测，确保达标排放。 整改情况： 1、园区企业已按要求对清洗衣服使用的次氯酸钠进行定量投加，同时在洗水池上方加设了盖板，有效解决了臭味扩散问题。 2、园区企业正在对纤维粉尘处理设施进行升级改造，改造完成后将及时委托第三方检测公司对外排粉尘进行检测，确保稳定达标排放，有效解决粉尘扰民问题。预计6月30日前完成整改。	未办结	无
16	D3HN202405220065	中泰财富湘江旁边的一家工厂（系601下属制造合金的子公司），仪器24小时发出噪音。向当地环保局反映多次，一直未解决。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题基本属实。 2024年4月中旬，接到市长热线转办中泰财富湘江附近噪声扰民投诉以来，株洲市生态环境局天元分局多次组织到投诉人家中和周边的企业（系601下属制造合金的子公司即株洲钻石切削刀具股份有限公司与投诉人家相距1公里而未被查勘）进行查勘，无明显生产噪音，查明后向当事人进行了反馈。5月13日，投诉人通过电话反映株洲钻石切削刀具股份有限公司噪音扰民，株洲市生态环境局天元分局到该企业进行查勘，有生产声音，立即要求企业对厂界夜间生产噪声进行了监测。并要求企业对存在的生产噪音制定整改方案进行整改。5月23日晚上，株洲市生态环境局天元分局再次到企业进行检查，并委托第三方监测单位对该企业夜间生产噪声进行检测，结果显示夜间厂界噪声超标。	基本属实	督促企业完成整改	处理情况： 1、下达责令整改通知书，责令株洲钻石切削刀具股份有限公司制定整改方案进行整改，采取有效措施降低夜间生产音量，减小对附近居民的影响。 2、5月23日，对企业夜间生产噪声进行检测，夜间厂界噪声超标。 整改情况： 该公司已制定整改方案，正在按方案进行整改，待整改完成后将再次组织对厂界噪声开展检测。	未办结	无
22	X3HN202405220063	株洲市云龙示范区太平桥片石洞旁新建一制砂点，近期因督察组巡察而停产，该制砂点无系统压滤设备，制砂过程中所产生的污水采取暗管直排的方式对周边环境造成重大污染。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题部分属实。 5月23日，株洲经济开发区管理委员会组织相关部门进行调查核实。该无名制砂点是株洲云冶建设管理开发有限责任公司于2020年建设的材料加工厂，生产过程中产生的淤泥经板框淤泥机进行压滤分离，未发现废水通过暗管及其他未经处理方式外排。该加工厂2023年10月份以后未进行生产。	部分属实	加强对企业的监管，确保企业生产时达标排放。	处理情况： 由社区负责开展宣传调解工作，消除群众的疑虑。 整改情况： 社区已开展相关宣传工作。	已办结	无
34	D3HN202405220070	在株洲市石峰区北欧小镇前门绿心保护区内存在随意倾倒建筑垃圾和生活垃圾的行为，相关部门采取覆土掩埋的方式进行简单处理。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题不属实。 5月23日，在收到中央环保督察交办件后，株洲市城管局、经开企业服务局、石峰区城管局、云田镇组织开展联合调查。通过现场核实，北欧小镇建设项目内无明显堆积的建筑垃圾和生活垃圾，只在裸露的回填作业土块中夹带个别白色垃圾和建筑垃圾。为查实该项目回填地块中是否有覆盖掩埋的建筑垃圾和生活垃圾，相关部门随机抽选了3处回填地进行挖掘，均未发现有掩埋的建筑垃圾和生活垃圾。	不属实	加强项目日常管理和监督执法，要求工地及时冲洗路面、降尘及降噪作业，减少对周边群众生活的影响。	处理情况： 无 整改情况： 无	已办结	无
69	X3HN202405220026	株洲市天元区马家河街道万丰上院西郡小区附近区域： 1、存在烟味扰民现象，烟味基本上是夜间散发，大部分是22:00以后，导致居民不能正常开窗生活。 2、化学品刺激性气味扰民，经小区业主排查，在合创·阿里云数字经济产业园、新马金谷工业园及周边区域闻到类似气味，环卫工人反映在此区域内路边排水管内冒热气，气味熏人。此外，据园区周边上班人员反映湖南安森生物科技有限公司排放的废气化学品气味严重。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题部分属实。 1、上院西郡小区附近区域存在夜间烟味扰民现象不属实。天元区城管大队、天元区马家河街道办事处2024年5月23日、5月25日夜间在万丰上院西郡小区、合创-阿里云数字经济产业园新马金谷工业园及周边区域附近巡查，未发现焚烧垃圾现象，附近4家小餐饮门店均安装有油烟净化设施，并能正常使用，无油烟直排现象，小餐饮门店均不经营夜宵，22:00基本都已关门歇业。2家夜宵摊也安装有油烟净化设施，并能正常使用，无油烟直排现象。 2、合创-阿里云数字经济产业园、新马金谷工业园化学品刺激性气味扰民，湖南安森生物科技有限公司排放废气化学品气味问题属实。 3、路边排水管冒热气有气味问题不属实，2024年5月23日至24日，生态环境局天元分局执法人员会同马家河办事处负责人及新马金谷园区负责人对新马金谷工业园、合创·阿里云数字经济产业园及中南高科株洲智创涉气企业进行昼夜排查，未发现路边冒热气、有味道排水管道。	部分属实	1、三家涉气企业对各自存在的问题整改到位。 2、加强现场管理，督促企业按要求完成整改，正常运行污染防治设施，减少对周边居民的影响。	处理情况： 2024年5月23日至5月24日，生态环境局天元分局执法人员会同马家河办事处负责人及新马金谷园区负责人对新马金谷工业园、合创·阿里云数字经济产业园及中南高科株洲智创涉气企业进行昼夜排查。发现湖南安森生物科技有限公司污染设施管道存在密封不严产生气味问题；株洲市栋邦科技有限公司天元分公司环保手续不齐全，污染防治措施不到位、设施未开启；株洲捷东工程塑料有限公司未办理环保相关手续生产，未配套完备污染防治设施。对存在问题的企业进行如下处理： 1、责令湖南安森生物科技有限公司对污染设施进行整改，加强现场管理，正常运行污染防治设施。 2、对株洲市栋邦科技有限公司天元分公司和株洲捷东工程塑料有限公司存在的问题依法依规进行立案调查。 整改情况： 1、2024年5月25日，湖南安森生物科技有限公司已提交污染设施升级整改方案。 2、已对株洲市栋邦科技有限公司天元分公司和株洲捷东工程塑料有限公司进行立案调查。	未办结	无
93	X3HN202405220003	左权镇刘某破坏丰收水库蓄水山林，在水库上游建洗砂厂，导致所有水尾田全部被山土沉积1米以上，水尾田无法种植且严重影响水土保持，填埋水库面积近100亩，致使村民损失良田50多亩，山塘5口，广大村民无处投诉。洗砂尾泥、尾水直接排入丰收水库。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题部分属实。 1、左权镇刘某破坏丰收水库蓄山林，在水库上游建洗砂厂导致所有水尾田全部被山土沉积1米以上、水尾田无法种植且严重影响水土保持，填埋水库面积近100亩，致使村民损失良田50多亩，山塘5口部分属实。经查，丰收水库上游建设一座洗砂厂（醴陵市诚意建筑材料有限公司，刘某为负责人之一），有相关手续，刘某在丰收水库周边曾新建截排水沟、沉砂池、护坡和挡土墙等工程措施，因后期管理、维护不到位，造成排水系统堵塞，2021年-2023年挡土墙反复垮塌修缮，2024年挡土墙再次垮塌，致使水土随雨水流入水库及水尾田中，丰收水库尾部及水尾田淤泥堆积面积约10平方米，同时洗砂场厂区内露天堆放的砂土经雨水冲刷，围挡外及周边农田有黄色雨水冲刷痕迹。另外该地地处偏僻，一直没有村民在农田种植农作物。此外，5口山塘现状正常，未见填埋。因此，水尾田不存在全部被山土沉积1米以上、致使村民损失良田50多亩，山塘5口的情况，不过填埋水库面积属实，实为10平方米左右。 2、广大村民无处投诉，洗砂尾泥、尾水直接排入丰收水库问题不属实。该洗砂厂共有2条生产线，其中一条生产线已取得建设项目环境保护竣工验收手续，可以正常生产，废水经絮凝沉淀后循环使用，不外排。另外一条生产线因未取得建设项目环境保护竣工验收手续，未投入生产。现场检查时，该企业处于停产状态，2条生产线均未生产，未发现洗砂尾泥、尾水直接排入丰收水库情况。且2024年5月9日，生态环境部门接到“左权镇油田村刘益安沙场洗沙的废水直排到农民农田及塘里污染环境以及水源请求立即处理，不然会跟中央督察组反映，请求匿名保密。”的投诉，生态环境部门也立即将企业处于未生产状态，无洗沙废水直排农田情况反映给投诉人。	部分属实	对露天堆放的原料砂土进行覆盖，固化挡土墙，并清理围挡外、水库及周边农田淤积的黄色泥土。	处理情况： 1、下达现场检查记录，责令该企业立即对露天堆放原料砂土进行覆盖，未经环境保护竣工验收的生产线不得擅自投入生产。 2、要求企业采取有效措施固化挡土墙，同时对围挡外、水库及周边农田淤积泥土进行清理。 整改情况： 企业对露天堆放原料砂土已进行了覆盖，其他问题正在整改。	未办结	无

