

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表
(第八批 2024年5月17日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
17	D3HNN202405160096	李吹镇富里村村民于5月15日投诉村干部强占林地，未履行征地手续的情况下，建设烟花爆竹的储存仓库的情况。今天下午李吹镇镇政府派人未处理，目前没有实质性地解决问题。	株洲市	涉及利益纠纷问题	经调查核实，反映问题不属实。 1、该地块旧址为历史建设用地，以前建有工厂为爆竹引线厂（灵神引线厂），不属于生态修复地块。2024年5月16日，到现场核实，该地块将被醴陵市瑞彩烟花鞭炮销售有限公司（信访问题反映的富里村支部书记为该企业负责人之一）用于建设储存仓库。该项目于2023年8月2日办理了0.2644公顷的使用林地手续，并在2023年10月11日取得了农用地转非手续。因此该项目取得了相应用地手续。目前该项目还处于平整土地阶段。 2、2024年5月17日，李吹镇镇政府工作人员组织举报人和当事人召开了协调会，对相关情况进行了详细解释，举报人对此表示赞同。	不属实	对违法用地加大打击力度，严查查处违法占地行为。同时，继续关注该事件有关情况。	处理情况： 无 整改情况： 无	已办结	无
20	X33HNN202405160145	1、醴陵市金盛硅业有限公司超出许可范围采矿两年之久，霸占村民20多亩自留山，将山上的自有栽种经济林砍尽挖光，未对村民进行任何补偿。该公司采矿手续不完备，非法采矿，泥沙冲到耕地里，造成千亩良田无法耕种问题不属实。经调查核实，该公司已取得中华人民共和国不动产权证书、中华人民共和国采矿许可证（在有效期内）及安全生产许可证，已取得相应面积的《使用林地审核同意书》及《林木采伐许可证》。2020年该公司与110户村民签订了《矿山用地租赁协议》，并进行了相应补偿。2023年11月，经中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队超深越界检测，未发现该矿山存在超深越界行为。2024年5月17日，经相关部门联合调查，未发现违法采矿和擅自扩大林地面积进行采矿加工行为。该公司按规定办理了水土保持方案审批手续并在批复的水土保持防治责任范围内基本落实了水土保持防治措施并同步开展了水土保持监测工作。现场截排水沟、沉砂池等水保设施运行基本正常，暂未发现明显水土流失现象。企业周边农田均在正常耕种中，不存在无法耕种现象。综上所述，该公司手续齐全，且经营行为合法合规。 2、村民经营二十年的养猪场因为该公司非法采矿死掉二十余头种猪，流产上千头小猪，损失上百万元。采矿还造成水源破坏，现在举报人的养猪场用水靠购买维持养殖，金盛采矿损害了举报人饮水设施几万元。	株洲市	涉及利益纠纷问题	经调查核实，反映问题部分属实。 1、醴陵市金盛硅业有限公司超出许可范围采矿两年之久，霸占村民20多亩自留山，将山上的自有栽种经济林砍尽挖光，未对村民进行任何补偿。该公司采矿手续不完备，非法采矿，泥沙冲到耕地里，造成千亩良田无法耕种问题不属实。经调查核实，该公司已取得中华人民共和国不动产权证书、中华人民共和国采矿许可证（在有效期内）及安全生产许可证，已取得相应面积的《使用林地审核同意书》及《林木采伐许可证》。2020年该公司与110户村民签订了《矿山用地租赁协议》，并进行了相应补偿。2023年11月，经中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队超深越界检测，未发现该矿山存在超深越界行为。2024年5月17日，经相关部门联合调查，未发现违法采矿和擅自扩大林地面积进行采矿加工行为。该公司按规定办理了水土保持方案审批手续并在批复的水土保持防治责任范围内基本落实了水土保持防治措施并同步开展了水土保持监测工作。现场截排水沟、沉砂池等水保设施运行基本正常，暂未发现明显水土流失现象。企业周边农田均在正常耕种中，不存在无法耕种现象。综上所述，该公司手续齐全，且经营行为合法合规。 2、村民经营二十年的养猪场因为该公司非法采矿死掉二十余头种猪，流产上千头小猪，损失上百万元。采矿还造成水源破坏，现在举报人的养猪场用水靠购买维持养殖，金盛采矿损害了举报人饮水设施几万元情况部分属实。经核实，醴陵市浦口建发种猪生产场（信访件中所指养猪场）种猪（母猪）流产或死亡时间为2021年，当时未做流产鉴定，对于死亡的种猪（母猪）申报了保险理赔，理赔类型显示为传染病或难产，因此无法证明是金盛硅业采矿造成了该养猪场母猪流产甚至死亡。采矿造成水源破坏，造成养猪场靠购买用水维持养殖，损害村民饮水设施几万元属实。	部分属实	将持续关注矿区周边居民用水问题，督促自来水厂加快设备抢修，尽快恢复正常供水，降低对于周边群众的影响。	处理情况： 1、经核实，该公司建设前期已与村镇签订了村民饮水改造合同并按期支付费用240余万元所有村民生活用水由原自接山泉水改为自来水，并打造了水井。后期矿山二期排土场施工时，村民再次提出影响生活用水，该公司再次支付20余万元用于解决饮水问题，居民饮用水得到了保障。 2、5月18日，到现场了解到近期由于雪峰山自来水厂正在进行设备检修和清理储水池，导致矿区周围居民生活用水受到了影响。 整改情况： 雪峰山自来水厂已于5月16日检修完成并正常通水，但通水量较小。目前，自来水厂正对通水量小的情况进行全面排查，后期将恢复正常供水，保证居民的生活用水。	未办结	无
24	D33HNN202405160066	荷塘区铁东路与石棠路桥下西湖排渍站的物流园内环保设施不完善，污水和废水直排。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题属实。	属实	完善卫生设施，污水纳入城市管网。加强监管，确保问题不反弹。	处理情况： 5月17日下午，荷塘区月塘街道办事处协同湘运公司、物流协会、中交二航局等单位现场核实，该物流园内多家快递公司搭建了临时厕所、厨房等生活设施，存在卫生设施不完善，生活废水直排建宁港现象。 1、对临时厕所、简易厨房进行拆除，并责令商家对现场进行清理。 2、对物流园中未接入污水管网的厕所、厨房等一律封停，污水接入市政污水管网，改造未完成前禁止生活污水外排。 3、安排工作人员及志愿者沿河道岸边，进行垃圾清理、转运。 4、由物流协会负责选址、设计、施工建设便民食堂，解决物流员工用餐问题，同时在已有公共厕所的基础上再选址新建2个公共厕所。 5、对物流园管网进行核查。 整改情况： 1、物流园中临时厕所、简易厨房拆除工作已经完成。 2、未接入污水管网的厕所、厨房等全部进行了查封并停止使用。 3、月塘街道办事处已完成现场及建宁港河道周边的垃圾清理、转运。 4、物流协会对拟新建厕所已选址，正在施工建设接入污水管道。便民食堂正在选址，全部工程预计9月底之内完成建设。 5、荷塘区住建局已对物流园管网进行了核查，该园的污水按规定接入市政污水管网。	未办结	无
54	D33HNN202405160066	株洲市醴陵市明月镇天华村株洲正盛矿业采矿的矿渣土堆露天堆放，破坏茶园和森林。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题部分属实。 1、矿渣土堆露天堆放问题属实。 2、破坏茶园和森林不属实。2024年5月17日，明月镇会同醴陵市环保局、醴陵市林业局等责任部门进行现场调查核实，经核查，该公司利用林地进行采矿，办理了相应面积的《使用林地审核同意书》、采矿许可证和环评审批手续，建设有两处排土场，其中一处完成了复绿工作，另一处正在按规范做排土场平台建设，排土场附近绿色植被上未发现有明显粉尘附着现象。因此不存在破坏茶园和森林现象。	部分属实	采取有效措施，对两处石粉堆场进行覆盖。	处理情况： 1、2024年5月17日，经相关部门现场核查发现该公司建设的排土场外进出道路旁（原村老水泥厂）有两处临时堆场，被该公司租赁用于贮存石粉，均未落实三防措施。株洲市生态环境局醴陵分局立马启动立案调查，并责令该企业制定整改方案，立即采取有效措施，对堆场露天堆放成品进行覆盖。 2、2024年5月22日，株洲市生态环境局下达了《责令改正违法行为决定书》。 整改情况： 目前，企业已对临时堆场采用防尘网进行覆盖。	已办结	无

68	D3HN202405160029	3亿多的污水管网改造工程施工中因偷工减料被举报，后停工三年一直无进展。	株洲市	涉及公共利益的生态环境问题	经调查核实，反映问题部分属实。 1、污水管网改造工程停工中因偷工减料被举报问题属实。 2、项目停工三年多一直无进展问题不属实。经核实，投诉停工的项目为谭桥街道污水处理项目。该项目于2021年启动建设，2023年4月停工，2024年3月复工，现厂区主体工程已经完成，污水处理设备均已安装到位，管网已经完成铺设90%的施工任务，剩余未完成的工程有4个污水泵站，两个倒虹井及850米污水管网。	部分属实	加快推进谭桥街道污水处理项目建设，优化保障施工环境和进度。	处理情况： 1、2023年10月湖南省委巡视组巡视攸县期间交办了“关于群众反映谭桥污水处理厂项目建设监管不严的信访问题”。2023年11月2日攸县城管执法局因施工单位湖南博世科环保科技有限公司进行混凝土包管作业未按规范和图纸施工对其进行了行政处罚18760元。 2、攸县住建局2023年11月对监理单位、施工单位下达了整改通知书，要求严格按照设计图纸监理和施工，质量不到位的污水管段要停工整改。 整改情况： 1、湖南博世科环保科技有限公司已严格按照设计图纸正在进行施工。 2、已派驻项目专职负责人，加快推进谭桥污水处理项目建设。	已办结	无
93	X3HN202405160071	弘智路建设过程中，破坏了举报人云龙大道以下未征收粮田的排水管道，建完后管道未修好，导致三四十亩农田下雨淹水，十多年无法耕种，如今举报人打算复耕。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题属实。	属实	组织施工队伍进场，彻底解决农田生态排水和灌溉问题。	处理情况： 5月18日，株洲经开区管委会、经开区生环委、九郎山公司、学林街道等多部门现场核实，该地因地势较低，水位低于九郎山公司已建成的弘智路雨水管道，且原水利设施因征拆已全部拆除，排水不畅，经常内涝，导致耕地无法耕种，现已长满芦苇。株洲经开区领导立即进行安排部署，由湖南九郎山职教科创新发展集团有限公司负责资金，由学林街道太平桥社区居委会负责实施，对信访人反映的问题进行整改。 整改情况： 5月20日，太平桥社区居委会已组织施工队伍在内涝耕地范围内修建水沟，并通过浮子自动控制抽水平台将积水抽排至弘智路的雨水收集管。目前，内涝问题已解决。	已办结	无
113	D3HN202405160094	株洲市荷塘区明照街道金山工业园的污水排入居民区附近的河流中，影响下游居民生活，雨天废水从河流外溢，散发出极大气味，污水也影响了当地的地下水。	株洲市	群众身边的生态环境问题	经调查核实，反映问题基本属实。 1、关于园区污水排入居民区附近河流影响下游居民生活，雨天废水从河流外溢，散发出极大气味情况属实。 2、关于污水影响了当地的地下水问题有待确定。5月20日，园区已委托有资质第三方监测机构对当地的地下水进行采样，待检测结果出来后，再判定地下水是否受到影响。	基本属实	及时修复污水管网，对河流进行清淤，确保污水不排入河道。	处理情况： 1、2024年4月初，园区管委会日常巡查中发现园区金精路污水管网堵塞导致污水溢流至附近河流中，影响下游居民生活后，立即会同荷塘区住建局协商解决方案。2024年4月中旬经勘察后确定了解决方案并施工，即对园区金精路污水管网坍塌前后进行气囊堵塞，加快污水管网修复，防治污水持续流入附近河流。同时对污水管网前端留存的污水进行抽污，避免污水继续外溢，对附近河流下游进行清淤，消除水质异味。 2、5月20日对当地的地下水进行采样分析，确认地下水水质是否污染后再采取相关整改措施。 整改情况： 1、5月10日，荷塘区住建局已完成金精路污水管网修复，同时园区组织对附近河流进行了清淤。 2、5月17日，经园区管委会、明照街道办事处、生态环境荷塘分局等部门现场核实未发现污水外溢，附近河流水质较清澈，无明显异味。 3、5月20日，园区管委会已委托第三方有资质监测机构对地下水进行了采样送检，待检测结果出来以后，根据情况再采取下一步整改措施。	未办结	无
134	D3HN202405160003	唐人神集团美神育种有限公司养殖场排放污水，污染水源，导致河里死鱼，严重影响了村民身体健康。	株洲市	涉及利益纠纷问题	经调查核实，反映问题不属实。 5月17日，株洲市生态环境局芦淞分局、芦淞区农业农村、白关镇等单位负责人到现场进行了调查处理。经核查该企业近一个月的在线监控数据、外排废水检测报告，以及对排口现场检查，未发现企业超标排污污染河流问题；经沿企业排口河道（石羊河）全面排查，未发现河里有死鱼现象，但通过走访附近村民了解，在雨天河里涨水后，就有人在夜间通过向河里投药和电鱼等手段捕鱼，有时部分未捕捞干净的死鱼在河道漂浮，一般清晨会被当地村民打捞上来食用或丢弃，并非企业排污造成的河里死鱼现象；经委托株洲市疾控中心对该处地下水进行采样检测，结果显示各项指标均达标，当地村民饮水安全未受影响，未发现因水源污染问题损害村民身体健康的情况。	不属实	加强对企业的日常监管，确保达标排放。同时，做好群众工作，取得群众的认可。	处理情况： 无 整改情况： 无	已办结	无