

附件 3-1

省级环境保护督察“回头看”平台信息填报表（办理举报）

填报单位：株洲市石峰区生态环境保护委员会 填报人：高通婧 填报日期：2020 年 9 月 29 日

序号	受理编号	是否办结	是否属实	区域分布	利益关系	群众身边	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	是否公开
1	D2020092510	否	属实	农村	邻避效应	生活服务业	受季节及风向影响，该厂无组织排放的废气会飘散到防护距离外的部分村民家。由于部分主要生产在线监测设备长期处于高温高湿环境中，设备零部件、电子元件非常容易损坏及出现故障导致不得不停炉维护，加上设备本身定期维护致使停炉过于频繁，造成部分收集废气无法及时经过焚烧处理而溢出排放，受风向影响飘散到村民家。	生态环境局石峰分局要求该企业在 2020 年 12 月底前完成二期工程验收，同时加强监督管理，一旦发现有环境违法的情况，坚决予以立案查处，努力为居民建设良好居住环境。株洲市金利亚环保科技有限公司采取相应措施进行整改。一是针对现有的设备故障，保证易损件备货充足，能及时更换，编写大修方案和准备施工材料，对一、二号炉进行全面完整的大修，保证设施后期的安全平稳运行。二是定期开展全厂大检查，对现场不满足要求的设施和区域，要求进行立即整改。三是加强与村民的联系工作，做到多了解多沟通。四是委托第三方有资质单位按照国家要求定期对周边大气进行监测。	无	是