

附件 3-1

省级环境保护督察“回头看”平台信息填报表（办理举报）

填报单位：株洲市石峰区生态环境保护委员会 填报人：高通婧 填报日期：2020 年 9 月 29 日

序号	受理编号	是否办结	是否属实	区域分布	利益关系	群众身边	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	是否公开
1	D2020092603	是	不属实	城市	群众身边问题	其他	根据核查情况，信访居民家附近污水提升泵站运行正常，且提升能力较强，目前为止未出现溢流情况。实际情况是：住户家周边地势较低，是周边汇水点，下大雨时雨水排泄速度不够快导致雨水积水。	住户家周边地势较低，是周边汇水点，下大雨时雨水排泄速度不够快导致雨水积水。目前汇水沟最低点下行通道穿越建筑物较多，雨水排放走向不明，且年代久远，产权所有者几经更变，协调沟通比较复杂，单独改造此处雨水通道必须在其他邻家房屋下动土开挖，难以实施。后续再利用片区提质改造机会，待整体治理片区环境时统筹解决该区域雨水排放问题。	无	是