

湖南省矿山生态保护修复年度验收意见表

矿山名称	湖南省株洲市芦淞区光明山矿区普通建筑材料用花岗岩矿		采矿权人		
采矿证编号	C4302002020087100150472		有效期限	2020/08/25 至 2025/08/25	
发证级别	市		开采方式	露天开采	
矿山面积	0.1489km ²		生产规模	万立方米/年	
验收时段	2022-08-25 至 2023-08-25		验收类别	正常验收	
受理日期	2023/8/22 0:00:00		验收日期	2023/08/25	
法定代表人	刘吕华		联系电话	18673395799	
联系人			联系电话		
基金账号	82190303000006959		基金开户行	华融湘江银行株洲渌口支行	
账户余额	0.6000 万元		年度计提额	82.2000 万元	
年度提取额	万元		年度使用额	万元	
整改情况	2		复核日期		
整改内容					
年度新增土地占损面积	☐ 露天采场 <u>0.02</u> 公顷; ☐ 工业广场 <u> </u> 公顷; ☐ 矿山公路 <u> </u> 公顷; ☐ 废(渣、土)堆 <u> </u> 公顷; ☐ 尾矿库 <u> </u> 公顷; ☐ 污染损毁 <u> </u> 公顷; ☐ 其他 <u> </u> 公顷				
年度新增土地修复面积	<u>0.6</u> 公顷				
本年度验收工程情况					
工程类别	分项工程	申请工程量	实际工程量	投资额(万元)	生态保护修复成效
生态保护工程	警示标识(处)	6	6	1.2	
	安全围挡(m)				
	其他				
水资源水生态修复	沉淀池(个)				
	处理池(个)				
	截排水沟(m)	200	200	4	
	饮水工程(户)				
	引水工程(m)				
	其他				
土地复垦(公顷)	自然修复				
	耕地				
	园地				
	林地	0.6	0.6	12	
	草地				
	建设用地				
	水面				
	其他				

矿山地质灾害隐患消除	挡墙 (m)	30	30	10	
	拦挡坝 (m)				
	护坡 (m)	30	30	55	
	抗滑桩 (处)				
	截排水沟 (m)				
	搬迁避让 (户)				
	加固维修 (间)				
	其他				
监测工程 (处)	水资源水生态监测				
	地质灾害安全隐患监测				
	植被生态监测				
	土壤质量监测				
	其他				
其他工程	井口封堵 (个)				
	综合利用 (m ³)				
	管护工程 (m ²)				
	其他				
验收意见	☒ 合格 ☐ 不合格				
县 (市区) 自然资源局 意见	该矿按照矿山生态保护修复方案及年度修复计划有序开展生态保护修复工作, 符合相关规定, 同意年度验收意见为合格。 经办人 (签名): <u>李波</u> 分管局长 (签名): <u>李波</u> (盖局公章)				
备注	附件 1 矿山生态保护修复年度验收工作组签名表 附件 2 矿山生态保护修复年度验收专家个人意见表 附件 3 当地村委、村民调查座谈记录表				

矿山生态保护修复年度验收工作组签名表

矿山名称: 湖南省株洲市芦淞区光明山矿区普通建筑材料用花岗岩矿

日期: 2023 年 8 月 25 日

序号	姓 名	工 作 单 位	职务/职称	签名	备注
1	孙奇	区自然资源局	副局长	孙奇	
2	李波	区自然资源局	股长	李波	
3	刘少强	省水环所	高级工程师	刘少强	
4	吴友芳	省水环所	高工	吴友芳	
5	谭超	市财办	一级注册造价	谭超	
6					

矿山生态保护修复年度验收专家个人意见表

矿山名称	湖南省株洲市光明山矿区普通建筑材料用花岗岩矿				
验收日期	2023.8.25				
验收组专家					
姓名	吴友兴	职称/职称	高级工程师	手机	15292157370
所在单位	湖南省水文地质环境地质调查监测所			验收分工	地质灾害
专家意见					
1、矿山为生产矿山，露天开采，目前处于正常生产状态，矿山开采活动相关手续齐全。 2、矿山年度申请安全标识 6 处，截排水沟 200m、挡土墙 30m，护坡 30m，土地复垦 0.6 公顷（林地）等工作量均已完成。以上工作量的完成有效的保护了矿山的生态环境，美化了矿容矿貌。 3、本验收年度内，矿山采取了挡墙+防护网措施，采矿活动未引发地质灾害；矿山采坑排水没有对区域主要含水层构成资源枯竭和区域地下水位下降影响；也未引起区内地表水、塘坝、井泉干枯现象；周边居民生产、生活用水正常。 4、现场调查，矿山公路边坡曾有失稳现象，现已治理，建议加强监测。 5、矿区内局部矿尘较多，建议多采取降尘措施，增加设备。 专家签字:  2023 年 8 月 25 日					

矿山生态保护修复年度验收专家个人意见表


矿山名称	湖南省株洲市光明山矿区普通建筑材料用花岗岩矿				
验收日期	2023.8.25				
验收组专家					
姓名	刘少强	职称/职称	高级工程师	手机	13467334575
所在单位	湖南省水文地质环境地质调查监测所			验收分工	地质
专家意见					
1、矿山为在建矿山，露天开采，目前处于正常生产状态，矿山开采活动相关手续齐全； 2、验收文本资料较齐全，综合防治方案、绿色矿山建设方案等相关技术资料等齐全； 3、本验收年度内，矿山采矿活动未引发各类地质灾害；矿山采坑排水没有对区域主要含水层构成资源枯竭和区域地下水位下降影响；也未引起区内地表水、塘坝、井泉干枯现象；周边居民生活用水正常； 4、矿山本验收年度内设置安全标识6处，截排水沟200m，挡土墙30m，护坡30m。以上工作的完成有效的保护了矿山的生态环境，保障了生产安全； 5、修复草地0.6公顷，复绿效果较好； 6、矿山公路边坡局部有失稳现象，建议加强监测，采取适当处置措施； 7、矿山扬尘较多，建议增加降尘措施； 专家签字：刘少强 2023年8月26日					

矿山生态保护修复年度验收专家个人意见表

矿山名称	株洲润强建材有限责任公司光明山矿区普通建筑材料用花岗岩矿				
验收日期	2023. 8. 25				
验收组专家					
姓名	谭艳	职称/职务	一级注册造价	手机	18890203968
所在单位	株洲市财政局			验收分工	经济
专家意见					
根据提供资料及现场情况： 1. 基金账户情况。单位设立了地质环境治理恢复基金专户，基金账号：82190303000006959。验收年度内分两次计提资金约 153.4 万元。截止 2023 年 8 月 22 日，账户余额约 0.37 万元。 2. 生态修复资金情况。验收年度内单位生态修复项目从单位基金账户支出资金约 154 万元，主要用于矿山绿化、护坡建设。 3. 工作建议：年度基金计提应按照计划一次性计提。严格落实《湖南省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》有关要求，落实基金使用有关规定。 专家签字：谭艳 2023年 8月 26日					

附件 3

当地乡镇人民政府、村委及村民代表调查意见表

矿山名称		湖南省株洲市芦淞区白关镇东山村虎形组普通建筑材料用花岗岩矿					
村民代表及意见	调查对象	性别	年龄	职业	住址	联系电话	
	张宏忠	男	62	农民	白关镇东山村虎形组	13874133975	
	张建习	男	53	农民	白关镇东山村虎形组	18973326881	
	付星	男	42	务农	白关镇东山村龙星组	13707412200	
	张建雄	男	55	农民	东山村虎形组	15074105166	
	张五一	男	40	务农	东山村虎形组	18873306889	
	调查内容					是	否
	1、矿山废渣堆放是否已损坏耕地(水田、旱地、菜地)?						✓
	2、矿山开采是否引起地面塌陷、地裂缝和房屋损坏?						✓
	3、矿山废水是否已影响种植、灌溉?						✓
4、矿山废水是否已影响居民生活用水?						✓	
5、矿山开采是否造成井泉下降、干枯?						✓	
6、矿山开采是否导致地表水漏失、塘坝干枯?						✓	
你认为该矿开采引起的问题有哪些?		无					
村委意见	 (签章)						
乡镇人民政府意见	 (签章)						