

群众信访举报转办及地方查处情况一览表

(第7批 2024年3月20日 08:00-20:00)



序号	受理编号	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	承办单位	备注
1	D2ZZ202403200006	茶陵县云阳街道下东乡政府后面252号，由于下东乡政府的化粪池坏了，污水流到投诉人房子后院且有异味。	茶陵县	水、大气					茶陵县人民政府	(*)2021年中央生态环境保护督察组交办件

- 注：1.标*的问题为重点信访举报件；
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他等。

群众信访举报转办及地方查处情况一览表

(第7批 2024年3月24日)

序号	受理编号	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	D2ZZ 20240 32000 06	茶陵县云阳街道下东乡政府后面252号，由于下东乡政府的化粪池坏了，污水流到投诉人房子后院且有异味。	茶陵县	水、大气	经实地核查并未发现粪水外流，现场无异味，因化粪池与该住户后院相邻，该户住宅地势较低，且地基为岩石结构，遇到雨天会有雨水渗出，造成该住户再次投诉。3月22日，省第一生态环境保护督察组现场组组长傅平欧带队也查看了现场，未发现化粪池下方岩层渗出的水存在异味。	否	未办结，为彻底消除该户居民不满情绪，经与该住户沟通取得同意后，下东街道聘请了茶陵县勘察建筑设计院对该化粪池进行重新设计，避开该户居民另行选址建设，建成后原化粪池废弃不再使用；同时，在新化粪池建成前增加原化粪池的清污频次。	无	未办结

注：1.标*的问题为重点信访举报件；

2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他等