

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二批 2024年 5 月 12日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3HN202405110051*	高新区分园（网岭循环经济园）内工厂工业废气和粉尘污染严重，安置区位于循环经济园里面搬迁过来8年，长期受气味和扬尘（黑色）的困扰。气味和粉尘的主要来源是湖南锦添塑业有限公司（主要产品为化妆瓶盖）和湖南小荷新能源科技有限公司（主要为石油焦、沥青等物质粉碎和烘干），凌晨和早晨味道特别明显，引人呕吐。诉求：全面彻查循环经济园的所有烟囱	攸县	大气	2024年5月13日，攸县高新区、株洲市生态环境局攸县分局、网岭镇人民政府联合开展现场调查，经现场核实，该投诉件中，气味问题和扬尘问题属实。 现场检查发现：湖南小荷新能源科技有限公司一期4条生产线在生产，二期3条生产线在进行设备调试运行，已配套建设的污染防治设施在运行。二期生产线环境影响评价文件要求配套建设二级水喷淋+电捕焦油器+蓄热式燃烧（RTO）废气收集处理设施，该公司二期项目生产线建设了二级水喷淋+电捕焦油器+光氧催化活性炭吸附装置，二期项目3条生产线生产设备于2024年1月12日开始进行间歇性设备调试运行。现场检查时二期项目3条生产线在进行生产设备调试运行。株洲市锦添塑业有限公司主要废气处理工艺为水喷淋+活性炭吸附。经现场核查，废气治理设施正常运行，现场检查发现水喷淋设施周边存在外溢风险。 经调查，网岭循环经济园已聘请第三方公司对园区道路进行定期清洗和洒水，降低园区道路扬尘污染。大唐华银攸县能源有限公司制定了扬尘管理制度，在每个输煤转运站的皮带入口处设置一套雾化抑尘设施；煤场安装了喷淋装置和挡风抑尘墙；干灰库采用密封型罐装自卸车运灰；灰库顶部均设有布袋式除尘器，灰库出口有干灰调湿装置和雾炮除尘设施；在汽车煤棚入口运煤通道和三号门区域安装喷雾抑尘设施；运煤、运石灰石、灰渣和石膏车辆均采用篷布进行覆盖，定期对道路和运灰道路进行洒水降尘，在煤场出口和石膏库前建设了车辆冲洗装置。湖南旭日陶瓷有限公司制定了扬尘管理制度，使用防尘、防滴漏的油布对运输车辆进行覆盖，并设置了洗车。现场检查发现园区主干道仍存在一定扬尘污染，主要是由于夏季气温高，水分蒸发快，道路扬尘抑制存在少量空档期。	属实	强化大气管控，着力解决气味和扬尘扰民问题，从源头降低运行，污染物做到达标排放。	（一）株洲市生态环境局攸县分局已对网岭循环经济园内的企业所有废气排放口开展监督性执法监测。 （二）责令湖南小荷新能源科技有限公司立即将二期3条生产线停止设备调试运行，待须配套建设的蓄热式燃烧（RTO）废气收集处理设备投入运行并经株洲市生态环境局攸县分局批复后方可正式投入设备调试运行；根据现场检查情况依法依规进行处罚。 （三）责令株洲市锦添塑业有限公司立即对废气处理装置水喷淋设施进行维修及整改，清除环境风险隐患。 （四）要求湖南小荷新能源科技有限公司和株洲市锦添塑业有限公司加强现场管理，确保生产期间各类环保处理设施正常运行，污染物做到达标排放。 （五）要求网岭循环经济园、第三方公司及企业进一步加强道路清扫及车辆清洗工作，同时要求运输车辆控制车速，降低扬尘污染。 （六）株洲市生态环境局攸县分局已对湖南小荷新能源科技有限公司的环境违法行为进行立案查处（立案号株环立【2024】攸-16号）。	否，跟踪办理，预计6月5日办结	无

备注：是否属实一览，请选择：属实、基本属实、部分属实、不属实。

