

# 炎陵县鹿原镇塘旺村集中式饮用水源地环境问题整改照片

## 1、一级保护区标识标牌



## 2、一级保护区边界处标识标牌



### 3、警示牌



#### 4、宣传牌

